

List opatření

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|----------|
| Název opatření | Revitalizace Nedvědičky | ID_OP | DY110009 |
| Typ opatření | Revitalizace | ID_KO | 27 |
| | | ID_RVT | D_1036 |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------|----|
| Tok | Nedvědička | ID_Podtyp | 1,4,11 | | |
| Lokalizace | úsek od chatové osady pod Zuberským rybníkem po rybník nad Divišovem | Správce t. | PMo | | |
| Ř. km správce | 23.5 | 26.3 | UPOVR_ID 41337000 | HMWB | ne |
| Ř. km ZMVH | 24.8 | 27.6 | TOK_ID | 10100174 | |

Popis současného stavu:

Tok napřímen, koryto geometrizováno, zamezeno přirozeným korytotvorným procesům, oplůtky a místy dlažba.

| | |
|-----------------------|-----|
| Zakrytí | ne |
| Příčné objekty | ne |
| Opevnění břehu | ano |
| Opevnění dna | ano |
| Směrová úprava | ano |

Popis navrhovaného stavu:

Odstranění technických prvků, revitalizace toku včetně rozlivných prostor (mokřady tůně), rozvolnění trasy, obnova původního říčního biotopu s jeho korytotvornými projevy, záměr má rovněž protipovodňový aspekt.

| | |
|------------------------|-----|
| Délka toku [km] | 2,8 |
| Délka RVT [km] | 2,8 |
| Plocha RVT [ha] | 2,8 |
| RVT koryta | ano |
| RVT nádrže | ne |
| RVT odst. ramen | ne |
| RVT tůně | ano |
| RVT niva | ano |
| RVT překážky | ano |

Parametry opatření

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Realizovatelnost | Vypořádání pozemků | Střety v území | Techn. realiz. | | | |
| | snadné | nejsou | snadná | | | |
| Ekonom. kalkul. | Náklady | Jednotka | Počet | Celkové náklady | Priorita | Kód |
| | 140 | m2 | 28000 | 3 920 000 | 2a | |
| Druh území | CHKO | NP | MZCHÚ | NATURA | | |
| | ano | ne | ne | ne | | |
| | RZCHÚ | ne | | | | |
| | Lesnictví | Průmysl | Rekreace | Zemědělství | | |
| | částečně | ne | ne | ano | | |

List opatření

| | | | |
|-----------------|------------------------|-----------|-----------|
| Lokalita | IN/EX/K | Lokal. IN | Lokal. EX |
| | ex | | |
| | Zvláště chráněné druhy | | |

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Širší vztahy | Tech. památka | Kult. památka | Archeol. lokalita |
| | ne | ne | ne |

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|-----------|---------|
| Využití toku | Plavba | PPO | Rybářství | Energie |
| | žádná | žádná | MO MRS | žádné |

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------|----|----|-----------------|
| Připravenost | Studie | Projekt | UR | SP | Návaznost na OP |
| | ne | ne | ne | ne | |

Financování

| | | | |
|------------------|-------|--------|--------------|
| Přínos OP | Popis | Přínos | Vliv na HMWB |
|------------------|-------|--------|--------------|

MP

Ovl. průtoků

Stav koryta