

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41214030 (D019)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Dyje po soutok s tokem Jevišovka	Řád Strahlera	6	Důvod	ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D019	Dyje po soutok s tokem Jevišovka	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								
		Oktylfenol	Hg	fosfor, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Překročení limitů organického zneč.	DY100139	Šanov - rekonstrukce ČOV	
Znečištěné toky	DY100143	Božice - dostavba kanalizace, úprava ČOV	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	DY100269	Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D019	Dyje po soutok s tokem Jevišovka	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující
		pot. nevyhovující		vyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								
		Oktylfenol	Hg / 02			biologie / 01		