

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41272040 (D027)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Dyje po vzdutí nádrže Nové Mlýny I.	<b>Řád Strahlera</b>	6	<b>Důvod</b>	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zemědělství a lesnictví, zásobování vodou

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D027	Dyje po vzdutí nádrže Nové Mlýny I.	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Hg		fosfor			

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Překročení limitů organického zneč. Znečištěné toky Příčné překážky	DY100137	Troskotovice - dostavba kanalizace a ČOV	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D027	Dyje po vzdutí nádrže Nové Mlýny I.	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující
		pot. nevyhovující		vyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Hg / 01				biologie / 01	