

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41344000 (D037)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Svratka po soutok s tokem Bobruvka	Řád Strahlera	5	Důvod	zásobování vodou, výroba el. en., ochrana před povodněmi zemědělství a lesnictví, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
D037	Svratka po soutok s tokem Bobruvka	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující			
							pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Cd, Hg						

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace - a její dodavatelská povodí	DY100161	Nedvědice - I. Etapa - dostavba kanalizace a doplnění technologie na ČOV	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	DY100286	Vir - výstavba ČOV a kanalizace	
Znečištěné toky	DY100162	Nedvědice - II. Etapy - napojení na ČOV Nedvědice	
Špičkování vodních elektráren	DY100175	Opatření pro regulaci odběru a vzdouvání	
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
D037	Svratka po soutok s tokem Bobruvka	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující			
							pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Cd, Hg / 02				biologie / 04		