

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41378000 (D039)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Libochovka po ústí do toku Bobrůvka	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zásobování vodou, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
D039	Libochovka po ústí do toku Bobrůvka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující		
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující			
		nevyhovující					nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			(Prázdné)	BSK5					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace - a její dodavatelská povodí Příčné překážky	DY100291 DY100155	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel Křížanov - doplnění technologie na ČOV	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
D039	Libochovka po ústí do toku Bobrůvka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující		
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující			
		nevyhovující					nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5 / 01				biologie / 01	