

List opatření

Opatření	Sedlisko - skála	ID_OP	MO130026
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Poslučov	Kraj	OLK
souřadnice:	x	-536573,0	y
Oblast povodí	Morava	Prac.čís.UPOVR	M054
VÚ povrchových vod	Bystřice po ústí do toku Morava	UPOVR_ID	40426000
VÚ podzemních vod	Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Moravy	UPZV_ID	66120

Popis současného stavu						
Typ zátěže	komunální skádka	Celkové riziko	vysoké, lokální			
Druh provozu	ostatní					
Majitel		Provozovatel	Obec Hlubočky			
Lokalizace	Skládka se nachází směrem z obce Hlubočky na Poslučov, skládka situována po levé straně komunikace před obcí Poslučov					
Slovní popis	<p>Povrch skládky má být dle projektu překryt minerální vrstvou s geotextílií (Vznikají pochybnosti o položení geotextilie a jílové vrstvy na těleso skládky). Tím by byl však srážkových vod a tvorba výluhů silně omezena.</p> <p>Dle informací ze závěrečné zprávy je kvartérní podloží skládky je tvořeno písčitymi jíly s bází kamenné sutě - málopropustné - vzhledem ke zjištěnému znečištění podzemní vody pod skládkou podloží skládky nejsou dostatečnou přirozenou bariérou migrace znečišťujících látek do podzemní vody. Skládka je částečně rekultivovaná, částečně zarostlá rumištní vegetací, rekultivace nadále probíhá.</p>					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	3952003	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Hg	ug.l ⁻¹	5			
	Cd	ug.l ⁻¹	20			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ne				
	sanace	ne				
	rekultivace	ano/ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Doporučujeme zjistit skutečný stav rekultivace na skládce, zhodnotit původní projekt rekultivace (vzhledem k vývoji znečištění podzemních vod) a dokončit rekultivaci. Doporučujeme nadále pokračovat v monitoringu podzemních a povrchových vod.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
průzkum			
AR			
sanace			
rekultivace	ano		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látky	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Hg		nelze	ne		
Cd		nelze	ne			

Závěry

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Hg,Cd. Podle SEKM se jedná o středně rizikovou lokalitu, na které navržena rekultivace. Ekologická smlouva nezjištěna. Lokalita není vedena v SEZ.