

List opatření

Opatření	MORA Sternberk	ID_OP	MO130046
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru				
Název obce	Sternberk		Kraj	OLK
sořadnice:	x	-542192,0	y	-1106322,0
Oblast povodí	Morava		Prac.čís.UPOVR	M048
VÚ povrchových vod	Sítko po soutok s tokem Sprchový potok		UPOVR_ID	40389000
VÚ podzemních vod	Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Moravy		UPZV_ID	66120

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa			Celkové riziko	střední, lokální	
Druh provozu	kovozpracující průmysl, hutní, stroj..					
Majitel	MORA MORAVIA a.s			Provozovatel	PEVEKO, spol. s r. o.	
Lokalizace	Areál leží v centrální části města					
Slovní popis	Zeminy na lokalitě jsou i nadále kontaminovány NEL a může tak docházet k masivnímu uvolňování polutantu do saturované zóny. Kontaminace NEL a CIU může poměrně snadno migrovat podzemní vodou. Je třeba uvažovat o komunikaci kvartérní a hlubší zvodně a komunikaci podzemní vody s vodou povrchovou.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	16352010	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látky	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látky - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	PCE	ug.l ⁻¹	20			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ano				
	rekultivace	ne				

Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C	
	jiný	

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Odtěžba zemin kontaminovaných NEL, dosanace a monitoring kvality podzemních vod.
--------------	--

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace	ano	
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE		nelze	ne		
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o rizikovou lokalitu. Sanační práce stavebních konstrukcí a zemin budou dokončeny v rámci nové zakázky, proběhne výběrové řízení, sanační čerpání na lokalitě v roce 2007 probíhalo v omezeném rozsahu, navržen sanační monitoring.					