



Opatření provedená	druh		stav
	monitoring	ano	
průzkum	ano		
AR	ano		
sanace	ne		
rekultivace	ne		
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C		
	jiný		

#### Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Nebyla navržena žádná opatření.
--------------	---------------------------------

#### Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
průzkum			
AR			
sanace			
rekultivace	ano		

#### Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE		nelze	ne		
Závěry	<p>Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které nebyla navržena žádná opatření. Ekologická smlouva existuje, sanace probíhá. Dle vyjádření ČIŽP OI Brno ze dne 26.5.2009 proběhla I.etapa sanace dle rozhodnutí ČIŽP OI Brno v areálu závodu se zaměřením na likvidaci kontaminace NEL a zejména CIU. Doba trvání I. etapy sanace r. 2000 - 2005. Byly vybudovány podzemní těsnící stěny s reaktivními bránami k zabránění trvalého šíření kontaminace. Připravuje se II. etapa - dokončení sanace kontaminované podzemní vody CIU (Visteon Autopal Services s.r.o. Nový Jičín, závod Hluk)</p>					

