

List opatření

Opatření	DEZA,a.s.	ID_OP	MO130052
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru				
Název obce	Valašské Meziříčí-Město		Kraj	ZLK
sořadnice:	x	-497460,0	y	-1137074,0
Oblast povodí	Morava		Prac.čís.UPOVR	M094
VÚ povrchových vod	Bečva po soutok s tokem Opatovický potok		UPOVR_ID	40588000
VÚ podzemních vod	Kvartér Horní Bečvy		UPZV_ID	16310

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa			Celkové riziko	neznámé	
Druh provozu	kovozpracující průmysl, hutní, stroj.					
Majitel	DEZA, a.s.			Provozovatel	DEZA, a.s.	
Lokalizace	Lokalita se nachází v severní části města Valašské Meziříčí.					
Slovní popis	V roce 1995 byla dokončena výstavba hydraulické bariéry v podniku DEZA, jedná se o hydrodynamický ochranný prvek, který slouží k ochraně podzemní vody v údolní nivě a v řece Bečvě. Odčerpáváním stanoveného množství podzemní vody je vytvořena souvislá deprese na hladině podzemní vody, která brání migraci organických kontaminantů ve směru proudění podzemní vody ze závodu směrem k řece Bečvě.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	17636004	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Bap	ug.l ⁻¹	0,2			
	Bbflu	ug.l ⁻¹	0,5			
	Bgp	ug.l ⁻¹	0,2			
	Bkflu	ug.l ⁻¹	0,2			
	Bz	ug.l ⁻¹	30			
	Flu	ug.l ⁻¹	50			
	Idp	ug.l ⁻¹	0,2			
	Hg	ug.l ⁻¹	5			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
	rekultivace	ne				

Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C	
	jiný	

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Nebyla navržena žádná opatření.
--------------	---------------------------------

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh	stav	
	monitoring		
průzkum			
AR			
sanace			
rekultivace			

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Bap		nelze	ne		
Bbflu		nelze	ne			
Bgp		nelze	ne			
Bkflu		nelze	ne			
Bz		nelze	ne			
Flu		nelze	ne			
Idp		nelze	ne			
Hg		nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Bap, Bbflu, Bgp, Bkflu, bz, Flu, Idp, a Hg. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které nebyla navržena žádná opatření. Probíhá čerpání podzemních vod z ochranné hydraulické clony. Ekologická smlouva nezjištěna.					