

List opatření

Opatření	TOMA a.s. Otrokovice	ID_OP	MO130053
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Otrokovice	Kraj	ZLK
souřadnice:	x	-531730,0	y
Oblast povodí	Morava	Prac.čís.UPOVR	M136
VÚ povrchových vod	Morava po soutok s tokem Dřevnice	UPOVR_ID	40794000
VÚ podzemních vod	Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní část	UPZV_ID	16220

Popis současného stavu			
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa	Celkové riziko	vysoké, lokální
Druh provozu	textilní, kožedělný průmysl		
Majitel	LEPOT s.r.o. Otrokovice	Provozovatel	TOMA, a.s. Otrokovice

Lokalizace	Průmyslový areál TOMA a.s. se nachází v k.ú. Otrokovice, část Bařov. Východní hranice je tvořena koridorem železniční trati Přerov-Břeclav, na jihu a západě sousedí s městskou zástavbou a na severu s rekreační oblastí v prostoru Bahnitého rybníka (Bahňák, Štěrkáč). Řeka Morava protéká západně od areálu cca 750-900 m, její levostranný přítok říčka Dřevnice protéká v blízkosti jižního okraje areálu.
-------------------	--

Slovní popis	Primárním zdrojem kontaminace podzemní vody je kontaminace zemin a uložených skládkových materiálů nesaturované zóny. Sanace skládek za výrobnou lepidel a tříšlouchiněné štípenky má lokálně pozitivní dopad na vývoj reziduálního znečištění podzemních vod původem z jejich obsahu a nedochází k indikaci ohrožení kvality podzemní vody z těchto lokalit směrem k jímacím územím.
---------------------	---

Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi	
	SEKM	ano		LOKAL_ID	11673002
ČIŽP			ID_ČIŽP		
KU			ID_KU		

Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Bap	ug.l ⁻¹	0,2			
Bbflu	ug.l ⁻¹	0,5				
Bgp	ug.l ⁻¹	0,2				
Bkflu	ug.l ⁻¹	0,2				
Cd	ug.l ⁻¹	20				
Idp	ug.l ⁻¹	0,2				
Pb	ug.l ⁻¹	200				

Opatření provedená	druh		stav
	monitoring	ano	
průzkum	ano		
AR	ano		
sanace	ano		
rekultivace	ne		
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C		
	jiný		

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Odstranění kontaminovaných zemín a vod z dosud nesanovaných lokalit, demolice celého objektu koželužny. Realizaci nápravných opatření provést jako celek, nikoliv po dílčích lokalitách. Provádět pravidelný monitoring vod.
--------------	--

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
průzkum			
AR			
sanace	ano		
rekultivace			

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Bap	nelze	ne			
Bbflu	nelze	ne				
Bgp	nelze	ne				
Bkflu	nelze	ne				
Cd	nelze	ne				
Idp	nelze	ne				
Pb	nelze	ne				
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Bap, Bbflu, Bgp, Bkflu, Cd, Idp a Pb. Podle SEKM se jedná o vysoce rizikovou lokalitu, na které byl navrženo pokračování sanace a monitoring. Ekologická smlouva nezjištěna.					