

List opatření

Opatření	Hanhart Morkovice s.r.o.	ID_OP	MO130062
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Morkovice - Slížany	Kraj	ZLK
souřadnice:	x	-553931,0	y
Oblast povodí	Morava	Prac.čís.UPOVR	M116
VÚ povrchových vod	Tišťínka (Uhřický potok) po soutok s tokem Švábsk	UPOVR_ID	40693000
VÚ podzemních vod	Vyškovská brána	UPZV_ID	22300

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa		Celkové riziko	extrémní. lokální		
Druh provozu	kovozpracující průmysl, hutní, stroj.					
Majitel	Hanhart Morkovice s.r.o.		Provozovatel	Hanhart Morkovice s.r.o.		
Lokalizace	Areál Hanhart Morkovice s.r.o. - bývalý Magneton a.s. Kroměříž - se nachází v obci Morkovice asi 15 km jihozápadně od Kroměříže. Na severu hraničí s areálem bývalého OPP Zadrev, na východě se silnicí Morkovice - Kroměříž, na západě Velkým morkovickým rybníkem, zbývající okolí je tvořeno zemědělsky využívanými pozemky a zahradami.					
Slovní popis	Zásyp i vlastní těleso sdružené kanalizace závodů Magneton a Zadrev může v málo propustném horninovém prostředí působit jako drenážní linie, ta může tvořit privilegovanou cestu migrace kontaminujících látek mimo hranice závodu.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	9926001	
	ČÍŽP			ID_ČÍŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČÍŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	PCE	ug.l ⁻¹	20			
	Cd	ug.l ⁻¹	20			
	Pb	ug.l ⁻¹	200			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ano				
	rekultivace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Nebyla navržena žádná opatření. Stav neznámý.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring		
	průzkum		
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE	nelze	ne			
	Cd	nelze	ne			
	Pb	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE, Pb a Cd. Podle SEKM se jedná o lokalitu s vysokým rizikem, na které nebyla navržena žádná opatření. V současné době probíhá sanace podzemních vod, ekologická smlouva uzavřena.					