

List opatření

Opatření	Česká zbrojovka, a.s. - Uh. Brod	ID_OP	MO130067
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Uherský Brod	Kraj	ZLK
souřadnice:	x	-525878,0	y
Oblast povodí	Morava	Prac.čís.UPOVR	M165
VÚ povrchových vod	Olšava po ústí do toku Morava	UPOVR_ID	40922000
VÚ podzemních vod	Flyš v povodí Moravy - jižní část	UPZV_ID	32222

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa	Celkové riziko	nízké, bodové			
Druh provozu	kovozpracující průmysl, hutní, stroj....					
Majitel	Česká zbrojovka, a.s.	Provozovatel	Česká zbrojovka, a.s.			
Lokalizace	Lokalita se nachází na jihozápadním okraji města Uherský Brod. Na severozápadní a severní hranici závodu navazuje obytná zóna a zahrady. Podél východního okraje areálu vede silnice třídy III/05019. Na jihu je lokalita oddělena železniční tratí od areálu ZZN Pomoraví, a.s. Hodonín a areálu firmy TRANS-EKO, spol. s.r.o., na jihozápadě od zemědělské plochy obhospodařované ZOD Poolšaví Uherský Brod. Západní okraj areálu sousedí s obytnou zónou městské části Havřice.					
Slovní popis	Z míst primární kontaminace docházelo k šíření znečištění do saturované zóny především v důsledku přirozeného kolísání hladiny podzemní vody, promývání nesaturované zóny atmosférickými srážkami a odběrů podzemní vody v areálu pro vlastní potřebu.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	17298002	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	PCE	ug.l ⁻¹	20			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ano				
	rekultivace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Návrh postsanačního monitoringu kontaminovaných zemin.
--------------	--

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE		nelze	ne		

Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu na které bylo navržen jen monitoring. Ekologická smlouva nezjištěna. Dle vyjádření ČIŽP OI Brno ze dne 26.5.2009 v areálu byla ukončena sanace zemin a podzemních vod kontaminanty NEL, CIU a TK (těžké kovy) a postsanační monitoring dle rozhodnutí ČIŽP OI Brno. Zbytková kontaminace CIU v podzemních vodách je trvale sledována.
--------	--

