

List opatření

Název opatření	Revitalizace toku Morava	ID_OP	MO110039
Typ opatření	Liniová revizalizace toku	ID_KO	26
		ID_RVT	M_4056

Tok	Morava	ID_Podtyp	1		
Lokalizace		Správce t.	PMo		
Ř. km správce	265.5	267.5	UPOVR_ID 40440000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH		TOK_ID	10100003		

Popis současného stavu:

V 70 . letech min. století provedena směrová úprava koryta s opevněním svahů koryta.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Pomístné odstranění kamenného záhozu. Obnova odstavených meandrů (jejich zprůtočnění).

Délka toku [km]	2
Délka RVT [km]	2
Plocha RVT [ha]	28
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků snadné	Střety v území žádný	Techn. realiz. snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady 7,000	Jednotka m	Počet 2,000	Celkové náklady 14,000,000	Priorita 1a	Kód
Druh území	CHKO ano	NP ne	MZCHÚ ano	NATURA ano	RZCHÚ CZ0711018, CZ0714073, CZ0714073, 1780	
	Lesnictví ano	Průmysl žádný	Rekreace význam.	Zemědělství částečné		
Lokalita	IN/EX/K ex	Lokal. IN	Lokal. EX 265,5 267,5	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka	Archeol. lokalita ne			
Využití toku	Plavba sportovní	PPO bezvýznamná	Rybářství sportovní	Energie žádné		
Připravenost	Studie ne	Projekt ne	UR ne	SP ne	Návaznost na OP	

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	x	x	x
<i>Ovl. průtoku</i>	x	x	x
<i>Stav koryta</i>	x	x	x