

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40588000 (M094)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Bečva po soutok s tokem Opatovický potok	Rád Strahlera	7	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
M094	Bečva po soutok s tokem Opatovický potok	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU						nevyhovující		
			Cd, Ni, Pb, Hg					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO130052	DEZA, a.s.	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Příčné překážky	MO100107	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	
Těžba – šterkoviště a pískoviště	MO110012	Revitalizace toku Bečva	
	MO100110	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu UPOD	
Urbanizace	MO10109	Opatření proti nevhodnému využití území (těžba kolektoru podzemních vod)	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
M094	Bečva po soutok s tokem Opatovický potok	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY						nevyhovující		
			Cd, Ni, Pb, Hg / 04			biologie / 03		