

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40616120 (M097)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Bečva po soutok s tokem Lučnice	Řád Strahlera	7	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M097	Bečva po soutok s tokem Lučnice	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Ni, Pb					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Špičkování vodních elektráren Příčné překážky	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
	MO110013	Revitalizace toku Bečva	
	MO100010	Hranice - Drahotuše - dostavba a rekonstrukce kanalizace	
	MO100071	Lipník nad Bečvou - rekonstrukce ČOV	
	MO100095	Přerov - rekonstrukce a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M097	Bečva po soutok s tokem Lučnice	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Ni, Pb / 01					