

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40655170 (M104)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Hloučela po vzdutí nádrže Plumlov	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M104	Hloučela po vzdutí nádrže Plumlov	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, rozpuštěný O2				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace a její dodavatelská povodí	MO100116 MO100090 MO100091 MO110016 MO100108	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Plumlov - výstavba kanalizace, intenzifikace ČOV Vícov - výstavba kanalizace Revitalizace Podhradského rybníka Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Špičkování vodních elektráren Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M104	Hloučela po vzdutí nádrže Plumlov	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5, rozpuštěný O2 / 04				
				biologie / 04				