

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvaru	40765000 (M128)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Olšinka po ústí do toku Kotojedka	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M128	Olšinka po ústí do toku Kotojedka	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující		
		vyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující			
		pot. nevyhovující					pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU									

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	MO100201	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
Zatížení z plošného znečištění	MO130068	- Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Nadměrná vodní eroze v krajině	MO100119	Pílana Tools,a.s. Zborovice	
Příčné překážky		Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M128	Olšinka po ústí do toku Kotojedka	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující		
		vyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující			
		pot. nevyhovující					pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY									

biologie / 02