

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40801002 (M139)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Dřevnice po soutok s tokem Trnávka	Řád Strahlera	4	Důvod	zásobování vodou, výroba elektrické energie

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M139	Dřevnice po soutok s tokem Trnávka	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M139	Dřevnice po soutok s tokem Trnávka	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		nevyhovující		
							nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								

biologie / 01