

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40814000 (M145)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Lutoninka po ústí do toku Dřevnice	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M145	Lutoninka po ústí do toku Dřevnice	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg		fosfor			

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky	MO100088	Mladcová - výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M145	Lutoninka po ústí do toku Dřevnice	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
						pot. nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 01		fosfor / 04			