

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40885000 (M159)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Kladenka po ústí do toku Olšava	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M159	Kladenka po ústí do toku Olšava	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující		
		vyhovující		vyhovující		vyhovující			
						vyhovující	vyhovující		
		vyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU									

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky			

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
M159	Kladenka po ústí do toku Olšava	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující		
		vyhovující		vyhovující		vyhovující			
						vyhovující	vyhovující		
		vyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY									