

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	42020230 (M177)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Říka po ústí do toku Vlára	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M177	Říka po ústí do toku Vlára	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								BSK5, fosfor

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Znečištěné toky Příčné překážky	MO100059	Slavičín - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M177	Říka po ústí do toku Vlára	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								BSK5, fosfor / 04
				biologie / 04				