

# List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID útvaru** 32221

**NÁZEV VÚ** Flyš v povodí Moravy - severní část

## Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32221	Flyš v povodí Moravy - severní část	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				

## Významný problém nakládání s vodami:

ne

## Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
	MO130028	Cihelna I,II - sanace
	MO130059	JM dřevařské závody a.s. - sanace

## Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32221	Flyš v povodí Moravy - severní část	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				