# List hodnocení útvaru povrchových vod

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID útvaru** | 40537000 (M082) | **kategorie VÚ** | tekoucí | **Silně ovlivněný VÚ** | ano |
| **NÁZEV VÚ** | Rožnovská Bečva po soutok s tokem Solánecký p | **Řád Strahlera** | 5 | **Důvod** | ochrana před povodněmi, urbanizace |

**Vyhodnocení stavu:**

| Prac. číslo VÚ | Název vodního útvaru | CHEMICKÝ STAV | | EKOLOGICKÝ STAV | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | F-CH SLOŽKY | | BIOLOG.SLOŽKY | | |
| | | SL | KOVY | V.F-CH.L. | SZL | RYBY | BENTOS | CHLOROFYL |
| M082 | Rožnovská Bečva po soutok s tokem Solánecký potok | vyhovující | vyhovující | pot. nevyhovující | vyhovující | vyhovující | pot. nevyhovující | |
| | | vyhovující | | pot. nevyhovující | | pot. nevyhovující | | |
| | | | | | | pot. nevyhovující | | |
| | | | | pot. nevyhovující | | | | |
| | | pot. nevyhovující | | | | | | |
| **UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU** | | | | | | | | |

**Významný problém nakládání s vodami:** ano

**Typ významného problému nakládání s vodami:**

Špičkování vodních elektráren
Příčné překážky

**Návrh opatření:** ano

| ID opatření | Název opatření | odkaz na opatření |
|---|---|---|
| MO100044 | Horní Bečva - Prostřední Bečva - rekonstrukce ČOV a výstavba kanalizace | |
| MO100108 | Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání | |

**Odhad dopadů opatření:**

| Prac. číslo VÚ | Název vodního útvaru | CHEMICKÝ STAV | | EKOLOGICKÝ STAV | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | F-CH SLOŽKY | | BIOLOG.SLOŽKY | | |
| | | SL | KOVY | V.F-CH.L. | SZL | RYBY | BENTOS | CHLOROFYL |
| M082 | Rožnovská Bečva po soutok s tokem Solánecký potok | vyhovující | vyhovující | pot. nevyhovující | vyhovující | vyhovující | pot. nevyhovující | |
| | | vyhovující | | pot. nevyhovující | | pot. nevyhovující | | |
| | | | | | | pot. nevyhovující | | |
| | | | | pot. nevyhovující | | | | |
| | | pot. nevyhovující | | | | | | |
| **UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY** | | | | | | biologie / 04 | | |