List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40577000 (M093)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Juhyně po ústí do toku Bečva	**Řád Strahlera**	5	**Důvod**	ochrana před povodněmi, urbanizace, zásobování vodou

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M093	Juhyně po ústí do toku Bečva	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				fosfor				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Návrh opatření: ne

Typ významného problému nakládání s vodami:
Zatížení z plošného znečištění
Špičkování vodních elektráren
Příčné překážky

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
MO100117	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod	
MO100120	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	
MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M093	Juhyně po ústí do toku Bečva	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				fosfor / 02		biologie / 02		