

List opatření

Opatření	PBS Třebíč, a.s.	ID_OP	DY130027
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Třebíč	Kraj	VYS
souřadnice:	x	-649140,0	y
Oblast povodí	Dyje	Prac.čís.UPOVR	D089
VÚ povrchových vod	Jihlava po vzduťí nádrže Dalešice	UPOVR_ID	41752000
VÚ podzemních vod	Krystalinikum v povodí Jihlavy	UPZV_ID	65500

Popis současného stavu						
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa		Celkové riziko	nízké, lokální		
Druh provozu	kovozpracující průmysl, hutní, stroj....					
Majitel	První brněnská strojírna Třebíč, a.s.		Provozovatel	První brněnská strojírna Třebíč, a.s.		
Lokalizace	Průmyslový areál První brněnské strojírnny Třebíč, a.s. je situován ve východní části města, v průmyslové zóně cca 1,2 km od historického centra.					
Slovní popis	Vzhledem k charakteru kontaminace (chlorované uhlovodíky v podzemní vodě), která není plošně rozšířena a je relativně nepřístupná (hladina podzemní vody od 4 m pod terémem) a dále vzhledem k faktu, že podzemní voda není na lokalitě využívána a nejsou plánovány výrazné zásahy do horninového prostředí, nebyly na lokalitě a v jejím nejbližším okolí identifikovány žádné reálné expoziční scénáře pro lidskou populaci ani reální příjemci znečištění.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	16973007	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	PCE	ug.l ⁻¹	20			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ano				
	sanace	ne				
	rekultivace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Vzhledem k tomu, že v případě areálu PBS Třebíč, a.s. nebylo zjištěno riziko pro lidskou populaci ani pro ekosystémy, nejsou navrhovány žádné sanační zásahy a tedy ani cílové parametry nápravných opatření.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring		
	průzkum		
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE	nelze	ne			

Závěry	Na lokalitě byly zjištěny zvýšené obsahy PCE. Podle SEKM se však jedná o tak nízké riziko, že nebyla navržena žádná opatření. Ekologická smlouva nezjištěna.
--------	--