

List opatření

Název opatření	Dobřínský potok, zkapacitnění koryta toku	ID_OP	DY130176
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
03381	Dukovany / VY	41914000	Rokytná po ústí do toku Jihlava	
		D116		
ID_TOK	Název vodního toku / ČHP	Správce vodního toku	od km	po km
419130000100	Dobřínský potok / 4-16-03-056	ZVHS		

Popis současného stavu
Hlavním recipientem je potok Dobřínský. Zanesené koryto Dobřínského potoka se 2 trubními propustky je nekapacitní. Vzhledem k tomu, že břehové hrany toku jsou v úseku plánované výstavby rodinných domů na úrovni terénu, nedochází k návratu velkých vod do koryta, ale k průtoku v inundaci po obou březích.

Popis navrhovaného stavu			
Zkapacitnění koryta toku			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_2	Q_{100}
Počet ochráněných obyvatel			260
Rozsah ohroženého území (ha)			
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)			45
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Objem retenčního prostoru (mil m^3)		Celkové náklady (mil. Kč)	8,299
Délka ochranných hrází (km)		Zdroj financování	129 123
Délka úprav vodního toku (km)	0,9	Stav projektové přípravy	SOP
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Termín realizace	04/09-12/11
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	ZVHS
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	ZVHS
Poznámka			