

List opatření

Název opatření	Všeminka, Všemina	ID_OP	MO130149
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
18716	Všemina / ZLK	40806000	Všeminka po ústí do toku Dřevnice	
		M141		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
408060000100	Všeminka	Lesy České Republiky, s.p.	6,250	6,518

Popis současného stavu
<p>pomístná kamenná úprava ve 2 úsecích v centru obce Všemina. Vsoučasné době je v místě větší množství nátrží. Jedná se o centrum obce, proto je tok ohraničen ploty a zahradami, které značně znemožňují příjezd k potenciálnímu staveništi.</p>

Popis navrhovaného stavu			
<p>úprava toku, zkapacitnění dle projektové dokumentace, která bude v nejbližší době zpracována.</p>			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{20}	Q_{50}
Počet ochráněných obyvatel		2000	2000
Rozsah ohroženého území (ha)		17	10
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)		10	5
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	2,100
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 123
Úprava koryta toku (m)	268	Stav projektové přípravy	IZ
Realizované příčné objekty (ks)		Zahájení - ukončení akce	2011-2012
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR
Poznámka			