

List opatření

Název opatření	Novolosinský potok	ID_OP	MO130155
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
10637	Nové Losiny / OLK	40152000	Branná po ústí do toku Morava	
		M007		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
401450000100	Novolosinský potok	Lesy České Republiky, s.p.	0,000	3,5

Popis současného stavu
neupravené koryto - nekapacitní, silně poškozeno zvýšenými průtoky z předchozích let, místy silně zúženo přílehlou infrastrukturou obce.

Popis navrhovaného stavu
úprava toku, zkapacitnění - silně ohrožené břehy budou řešeny zkapacitněním, stabilizace dna, pomístná ochrana infrastruktury.

Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)	Q_2	Q_{50}
Počet ochráněných obyvatel	0	130
Rozsah ohroženého území (ha)	0	21
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)	39	2

Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	13,400
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)	3500	Stav projektové přípravy	IZ
Realizované příčné objekty (ks)	25	Zahájení - ukončení akce	2010-2012
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR

Poznámka	
-----------------	--