

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 32222

NÁZEV VÚ Flyš v povodí Moravy - jižní část

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32222	Flyš v povodí Moravy - jižní část	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N		

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu	MO100116	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
	MO130024	Hluk - Cihelna - sanace
	MO130025	Hluk - Padělky - sanace
	MO130050	Autopal závod 03 Hluk - sanace
	MO130066	CHPaČ Vazová - sanace
	MO130067	Česká zbrojovka, a.s. - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32222	Flyš v povodí Moravy - jižní část	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				