

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 66120

NÁZEV VÚ Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
66120	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N		

Významný problém nakládání s vodami:

ne

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
	MO100116	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
	MO100117	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
	MO130026	Sedlisko - skála - sanace
	MO130027	Kalová pole - Moravia - sanace
	MO130046	MORA Šternberk - sanace
	MO130058	MORA Moravia a.s. - sanace
	MO130060	Harnova skála - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
66120	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N		