

List opatření

Název opatření:	Dambořice - intenzifikace ČOV	ID_OP:	DY100055
Typ opatření:	Intenzifikace komunální ČOV	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
02463	Dambořice	41984000	Spálený potok po ústí do toku Trkmanka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
512811	VaK Hodonín - Dambořice ČOV	Salajka	2.300000	-577248,959	-1180818,4

Popis současného stavu:

Mechanicko-biologická ČOV s nízkozatěžovanou aktivací s projektovanou kapacitou 1 300 EO (typ OMS Walter). Instalována je aktivační nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží. Aktivační nádrž je využívána střídavě k nitrifikaci a k denitrifikaci, provzdušnění je zajištěno jemnobublinnými aeračními elementy a je míchána pomaloběžným míchadlem. Kal je po zahuštění a aerobní stabilizaci převezen na svozovou ČOV v Kyjově.

Popis navrhovaného stavu:

Intenzifikovat na 1 700 EO, chemické srážení fosforu.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	1700	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		270	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	11 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuvedeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015					
Do Programu Opatření zahrnuje:						

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury