

List opatření

Opatření	Harnova skála	ID_OP	MO130060
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Tršice	Kraj	OLK
sořadnice:	x	-535360,0	y
Oblast povodí	Morava	Prac.čís.UPOVR	M055
VÚ povrchových vod	Olešnice po ústí do toku Morávka - náhon	UPOVR_ID	40437000
VÚ podzemních vod	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy	UPZV_ID	66120

Popis současného stavu						
Typ zátěže	komunální skládka		Celkové riziko	vysoké, lokální		
Druh provozu	ostatní					
Majitel			Provozovatel	Obec Tršice		
Lokalizace	Skládka se nachází směrem z Tršice na Penčice, skládka po pravé straně komunikace cca 500 m za obcí					
Slovní popis	Z výsledků HG průzkumu z r. 1996 vyplývá, že ve skládce se tvoří výluhy, které nepříznivě ovlivňují kvalitu podzemní vody pod skládkou TKO.					
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi		
	SEKM	ano		LOKAL_ID	16887003	
	ČIŽP			ID_ČIŽP		
	KU			ID_KU		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	Cd	ug.l ⁻¹	20			
Opatření provedená	druh		stav			
	monitoring	ano				
	průzkum	ano				
	AR	ne				
	sanace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C					
	jiný					

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Doporučujeme provést podrobný hydrogeologický průzkum včetně zjišťování kvality povrchové vody v Olešnici, na základě výsledků průzkumu vypracovat projekt rekultivace skládky a provést rekultivaci, provádět průběžný monitoring podzemní a povrchové vody pod lokalitou.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum	ano	
	AR		
	sanace	ano	
	rekultivace	ano	

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Cd		nelze	ne		

Závěry

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Cd. Podle SEKM se jedná o lokalitu s vysokým rizikem, na které byl navržen doprůzkum, monitoring, sanace a rekultivace. Ekologická smlouva nezjištěna. Lokalita není v SEZ.