

List opatření

Opatření	KOVO Bzenec	ID_OP	MO130073
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Bzenec	Kraj	JHM
souřadnice:	x	-549881,0	y
Oblast povodí	Morava (ovlivňuje UPZV v OP Dyje)	Prac.čís.UPOVR	M171
VÚ povrchových vod	Morava po soutok s tokem Radějovka	UPOVR_ID	40939110
VÚ podzemních vod	Dolnomoravský úval - střední část	UPZV_ID	22503

Popis současného stavu			
Typ zátěže	průmyslová / obchodní místa	Celkové riziko	vysoké, lokální
Druh provozu	kovozpracující průmysl, hutní, stroj		
Majitel	KOVO, a.s. Bzenec	Provozovatel:	Zama s.r.o.

Lokalizace	Areal se nachází v průmyslové zóně města Bzenec.
-------------------	--

Slovní popis	Lokalita je dobře zmapovaná a prozkoumaná. Sanace probíhá již několik let v režii JmKÚ.
---------------------	---

Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi	
	SEKM	ano		LOKAL_ID	1727003
	ČIŽP			ID_ČIŽP	
	KU			ID_KU	

Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	látka - Rozhodnutí ČIŽP/KU	sanační limit	Poznámka
	PCE	ug.l ⁻¹	20			

Opatření provedená	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum	ano	
	AR	ne	
	sanace	ne	
	rekultivace	ne	

Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C	
	jiný	

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Nebyla navržena žádná opatření. Stav neznámý.
--------------	---

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring		
	průzkum		
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	PCE	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se jedná o lokalitu s vysokým rizikem, na které nebyla navržena žádná opatření. Nejzávažnější SEZ v působnosti OI Brno, ohroženo prameniště Moravský Písek (zdroj pitné vody okr. Hodonín, sanace probíhá, v současné době čerpáno 7 vrtů, cca 300 000 m ³ podzemní vody za rok. Ekologická smlouva zrušena, hradí KrÚ Jm kraje. Dle vyjádření ČIŽP OI Brno ze dne 26.5.2009 sanace bude ukončena do 12/2009, sanační limity dle rozhodnutí ČIŽP OI Brno z r. 1995 pro sumu CIU mimo areál 30 miligramů/litr a v areálu 250 miligramů/litr budou dosaženy. Po ukončení sanace bude následovat dlouhodobý postsanační monitoring podzemních vod ve vybraných vrtech.					

