

List opatření

Název opatření	Morava, Truska - Olšany - ochranná hráz	ID_OP	MO130102
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatření				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
11109	Olšany / OLK	40163020	Morava po soutok s tokem Desná	
14322	Ruda nad Moravou / OLK	M008		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
401110000100	Morava	Povodí Moravy, s.p.		

Popis současného stavu
Koryto pravobřežního náhonu z řeky Moravy v Olšanech pod silničním mostem komunikace Bartoňov Olšany není ohrázováno a při povodni dochází k vybřežování. Nemovitosti (rodinné domy) v Olšanech a části obce Ruda nad Moravou (Truska) nejsou chráněny před vzduším velkých vod z inundace.

Popis navrhovaného stavu
Je navržena hráz, která bude chránit v obci Olšany místní část a část zvanou Truska v obci Ruda nad Moravou. Hráz dlouhá 437 m je navržena na Q_{100} s převýšením. Doplní stávající hrázový systém. Součástí akce je i přeložka obslužné komunikace (80 m) a rámová propust přes odvodňovací příkop.

Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{100}
Počet ohrožených obyvatel	85	
Rozsah ohroženého území (ha)	95	
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)	122,5 *	

Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	3,8
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	437	Zdroj financování	129 123
Úprava koryta toku (m)	-	Stav projektové přípravy	ÚR
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)	-	Zahájení - ukončení akce	11/07-10/08
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)	-	Nositel opatření	Povodí Moravy, s.p.
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	Povodí Moravy, s.p.

Poznámka	* údaj z IZ
----------	-------------