

List opatření

Název opatření	ZKT Mlýnský náhon (Říka), OO Vlkoš	ID_OP	MO130177
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
18405	Vlkoš / OLK	40755000	Moštěnka po ústí do toku Morava	
		M126		
ID_TOK	Název vodního toku / ČHP	Správce vodního toku	od km	po km
407500200100	Mlýnský náhon / 4-12-02-096	ZVHS	0,0	6,42

Popis současného stavu
Koryto je značně zanešené, svahy jsou poškozené, strmé a každý zvýšený průtok po přívalových deštích má za následek ohrožení majetků občanů. Neupravené koryto omezuje výstavbu komunikací a zhoršuje nehygienické životní prostředí (hnilobný zápach, hejna potkanů apod.).

Popis navrhovaného stavu			
Zkapacitnění koryta toku Mlýnský náhon, ochrana obce.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_5	Q_{50}
Počet ochráněných obyvatel			78
Rozsah ohroženého území (ha)			
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)			88
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Objem retenčního prostoru (mil m^3)		Celkové náklady (mil. Kč)	10,966
Délka ochranných hrází (km)		Zdroj financování	129 123
Délka úprav vodního toku (km)	0,785	Stav projektové přípravy	St.P
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Termín realizace	05/08-12/09
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	ZVHS
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	ZVHS
Poznámka			