

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41993000 (D126)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Dyje po soutok s tokem Kyjovka	Řád Strahlera	8	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D126	Dyje po soutok s tokem Kyjovka	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující		
				nevyhovující			pot. nevyhovující	
				nevyhovující				
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								
		Oktylfenol	Hg	rozpuštěný O2, fosfor				

Významný problém nakládání s vodami:

ne

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
	DY110026	Dyje napojení odstavených ramen D2, D3, D5, D6, D7 a D9	
	DY100291	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D126	Dyje po soutok s tokem Kyjovka	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující		
				nevyhovující			pot. nevyhovující	
				nevyhovující				
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								
		Oktylfenol	Hg / 02	rozpuštěný O2, fosfor / 01		biologie / 04		