

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41679001 (D081)	kategorie VÚ	stojaté	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Nádrž Hubenov	Řád Strahlera	4	Důvod	zásobování vodou, výroba elektrické energie

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			CHLOROFYL	
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY		BENTOS
D081	Nádrž Hubenov	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Špičkování vodních elektráren	DY100263	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů	
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			CHLOROFYL	
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY		BENTOS
D081	Nádrž Hubenov	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující					nevyhovující	
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								