List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41699000 (D083)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Jihlávka po ústí do toku Jihlava	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D083	Jihlávka po ústí do toku Jihlava	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:

Skládky
Urbanizace
Překročení limitů organického zneč.
Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY100112	Jihlava - rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	
DY100117	Stonařov - výstavba kanalizace a ČOV	
DY130016	VU Jihlava - Pístov - sanace	
DY130040	JMP, a.s Jihlava - sanace	
	Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek -	
DY100370	Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D083	Jihlávka po ústí do toku Jihlava	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5 / 04		biologie / 04		