

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 65700

NÁZEV VÚ Krystalinikum brněnské jednotky

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
65700	Krystalinikum brněnské jednotky	nevyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N		Výhled

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
	DY130018	Adamovské strojírny, a.s. - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
65700	Krystalinikum brněnské jednotky	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				Výhled