

Opatření provedená	druh		stav
	monitoring	ano	
průzkum	ano		
AR	ano		
sanace	ne		
rekultivace	ne		
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky nad limit C		
	jiný		

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	<p>Provést rekultivaci a monitorovat lokalitu: - překrytí homogenní zeminou - jílovitá hlína,- zabezpečení před svahovými pohyby,- zatravnění,- prostor nad skládkou osadit sběrnými žlaby pro vyvedení přívalových srážek mimo skládku,- provádění monitoringu podzemní vody na objektech HP-1, HP-2, HP-3 a vodoteče nad a pod skládkou 2 x ročně na obsahy Hg a NEL.</p>
--------------	--

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
průzkum			
AR			
sanace			
rekultivace	ano		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Hg		nelze	ne		
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Hg. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které navržena jen rekultivace a monitoring. Ekologická smlouva nezjištěna.					