

List opatření

Název opatření	Obnova říčních ekosystémů Krupá	ID_OP	MO110003
Typ opatření	Zásah do koryta toku a údolní nivy	ID_KO	22,26
		ID_RVT	M_1006

Tok	Krupá	ID_Podtyp	3,4,9		
Lokalizace	úsek nad St. Městem, od jezu u hřiště po Stříbrnický potok	Správce t.	PMo		
Ř. km správce	10.25	12.8	UPOVR_ID 40136000	HMWB	ne
Ř. km ZMVH	10.25	12.8	TOK_ID 10100349		

Popis současného stavu:

Štěrkonosný tok, který po povodni 97 obnovil morfoložické funkce (větvení, štěrkové lavice, drobné vodopády) a koryto toku se nachází mimo svůj pozemek. Prvky přirozené morfoložie vzniklé za povodně 1997 nepředstavují „vodoprávně platný“ stav, jsou vystaveny velkému tlaku a proto mohou postupně zanikat (zejména zárodky větvení říčního koryta v údolní nivě).

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace toku i nivy, s respektováním povolených nakládání s vodami a uvedením vlastnictví pozemků do právního stavu. Návrh a vyhodnocení protipovodňové ochrany pro Staré Město.

Délka toku [km]	2.55
Délka RVT [km]	3.1
Plocha RVT [ha]	25
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků snadné	Střety v území střední	Techn. realiz. snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady 3,000	Jednotka m	Počet 2,550	Celkové náklady 7,750,000	Priorita 2a	Kód
Druh území	CHKO ne	NP ne	MZCHÚ ne	NATURA ano		
	RZCHÚ CZ0711016					
	Lesnictví částečně	Průmysl ne	Rekreace ne	Zemědělství částečně		
Lokalita	IN/EX/K ex	Lokal. IN 10.3 10.6	Lokal. EX 10,55 12,8			
	Zvláště chráněné druhy					

Širší vztahy	Tech. památka ne	Kult. památka ne	Archeol. lokalita ne		
Využití toku	Plavba žádná	PPO významná	Rybářství sportovní	Energie nevýznamné	
Připravenost	Studie IZ	Projekt ne	UR ne	SP ne	Návaznost na OP
Financování					

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x