

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvary	40548000 (M086)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Házovický potok po ústí do toku Rožnovská Bečva	Rád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, urbanizace, zemědělství a lesnictví, zásobování vodou

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M086	Házovický potok po ústí do toku Rožnovská Bečva	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Hg		fosfor			

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek Příčné překážky	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek	
	MO100055	Rožnov pod Radhoštěm - výstavba a rekonstrukce kanalizace, II.etapa rekonstrukce ČOV	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M086	Házovický potok po ústí do toku Rožnovská Bečva	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Hg / 02		fosfor / 04		biologie / 04	