List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	40655190 (M105)	**kategorie VÚ**	stojaté	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Hloučela po hráz nádrže Plumlov	**Řád Strahlera**	5	**Důvod**	ochrana před povodněmi, zásobování vodou, výroba el. en., zemědělství a lesnictví, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M105	Hloučela po hráz nádrže Plumlov	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		nevyhovující				
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Návrh opatření: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace	MO110017	Revitalizace konce vzdutí VD Plumlov	
Eutrofizace a její dodavatelská povodí	MO100116	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů	
Špičkování vodních elektráren	MO100108	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M105	Hloučela po hráz nádrže Plumlov	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		nevyhovující				
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5				