

# List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID útvaru** 66400

**NÁZEV VÚ** Mladečský kras

## Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
66400	Mladečský kras	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N		

## Významný problém nakládání s vodami:

ne

## Návrh opatření:

ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření

## Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
66400	Mladečský kras	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		vyhovující
		vyhovující		vyhovující
Příčiny nevyhovujícího stavu				